

ফোন :  
অফিস : ৯৫৫৫১৩৩  
ফ্যাক্স : ০০৮৮-০২-৯৫৬৪৭৬৩

সচিবালয়  
ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ,  
ঢাকা।

Phone :  
Office : 9555133  
Fax : 0088-02-9564763

স্মারক নং-৪২.০১.০০০০.০০৪.০৫.০১১.১৯-৩৪৫

তারিখঃ- ২১-১১-২০১৯ খ্রিঃ

বিষয়ঃ- সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত দফতরে বৈদ্যুতিক ও গ্যাস সংযোগ স্থাপন সর্তকতা বাড়ানো, সংযোগ ব্যবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, পুরোনো জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ লাইন মেরামত ও পরিবর্তন করা প্রসঙ্গে।  
সূত্রঃ- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০৫০.০৭.০০৫.১৯-১৮৫১ তাং ৩০ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০৫০.০৭.০০৫.১৯-১৮৫১ তাং ৩০ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিঃ পত্র এবং উক্ত পত্রের সাথে সংযুক্ত স্বরস্ট্র মন্ত্রণালয়ের তারিখ ১৪-১০-২০১৯ খ্রিঃ নং-৫৮.০০.০০০০.০৫২.২৭.০০১.১৯-৬৬১ স্মারক পত্রের ছায়াছবি এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। একই সাথে উক্ত পত্র দুইটির নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে জরুরী ভিত্তিতে বোর্ড সচিবালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ- বর্ণনামতে।

মোঃ মুজিবুর রহমান  
সচিব  
বাপাউবো, ঢাকা।

স্মারক নং-৪২.০১.০০০০.০০৪.০৫.০১১.১৯-৩৪৫

তারিখঃ- ২১-১১-২০১৯ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/প্রধান .....  
(আপনার অধীনস্থ দপ্তরসমূহে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।)
- ২। পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/প্রকল্প পরিচালক.....
- ৩। পরিচালক, সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। তাঁকে তাঁর অধিক্ষেত্রের অফিস ভবন সমূহের বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল).....
- ৫। সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য।
- ৬। সিএসও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৭। ব্যক্তিগত সহকারী (প্রশাসন/পরিকল্পনা/পশ্চিম রিজিয়ন/পূর্ব রিজিয়ন/অর্থ)/সচিব, বাপাউবো, ঢাকা।

শেখ মাসুদুল হক  
(শেখ মাসুদুল হক)  
উপ-সচিব ( বোর্ড ) (অঃদঃ)  
বাপাউবো, ঢাকা।

স্মারক নং ৬৪৩৩

প্রোগ্রামার ২

সহকারী প্রোগ্রামার ১/২

নেটওয়ার্ক প্রকৌশলী

অফিস সহকারী

সিস্টেম এনালিস্ট- ১/২

সিস্টেম এনালিস্ট সেল, বাপাউবো, ঢাকা

তারিখঃ ২৪/১১/১৯

জরুরী

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

মথিতে পেশ করুন

মথিতে রাখুন

স্বাগিদ পত্র দিন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়  
প্রশাসন-৩/সেবা শাখা  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা  
[www.mowr.gov.bd](http://www.mowr.gov.bd)

স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০৫০.০৭.০০৫.১৯-২৮৫১

তারিখ : ১৪ কার্তিক ১৪২৬  
৩০ অক্টোবর ২০১৯

বিষয় : সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত দফতরে বৈদ্যুতিক ও গ্যাসীয় সংযোগ স্থাপনে সতর্কতা বাড়ানো, সংযোগ ব্যবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, পুরোনো, জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ লাইন মেরামত ও পরিবর্তন করা প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৫২.২৭.০০১.১৯-৬৬১ এর ছায়ালিপি এ সাথে প্রেরণ করা হলো। একই সাথে বর্ণিত পত্রে উল্লিখিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

খোর্ড সচিবালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	
উপ-সচিব (বোর্ড/প্রশাসন/অর্থ)	* বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিল/নথিতে রাখুন।
উপ-সচিব (পূর্ব রিঃ/পশ্চিম রিঃ/পরিকল্পনা)	* জরুরী/অতি জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিন। * পরীক্ষাতে যত্নমত/প্রত্যাবসহ পেশ করুন।
উপ-পরি(আইন বিষয়ক)	* আলোচনা করুন/অপিলপত্র দিন।
উপ-পরি(বোর্ড)	* সিএ সংশ্লিষ্ট নথিতে রাখুন। * ই-নথিতে পেশ করুন।
জার্মানি নং: ১০৮ (পিএ) তারিখ: ৩/১১/১৯	

১৬/৩০/১০/২০১৯  
(আ স ম সুজা)  
সহকারী সচিব  
ফোন : ৯৫৪৫১৩২

বিতরণ :

- ১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিবিল, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৩। মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, ঢাকা।
- ৪। মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর।
- ৫। সদস্য, মৌখ নদী কমিশন, বাংলাদেশ, ঢাকা।
- ৬। নির্বাহী পরিচালক, আইডব্লিউএম, মহাখালী, ঢাকা।
- ৭। নির্বাহী পরিচালক, সিইজিআইএস, গুলশান, ঢাকা।

অনুলিপি :

- ১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) এর দপ্তর	
ডায়েরী নং- ২৫২৫	তারিখ: ৩/১১/১৯
প্রধান, প্রকট/পানি ব্যবস্থাপনা	
সচিব	
পরিচালক, ইউ/ফণ/সভা/সুখলা/প্রশিক্ষণ/কল্যাণ/নিরাপত্তা/জনসংযোগ	
উপ-সচিব (প্রশাসন)/উপ-পরি (আইন)	
জরুরী/অতি জরুরী/আলোচনা করুন/মজারত দিন/প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন/আপনা দিন/নথিতে পেশ করুন/অন্যথায় রাখুন	
পিএ	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন)

DS (Board)  
Disenuss MP.

৩/১১/১৯

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
অগ্নি শাখা-১

www.ssd.gov.bd

১০০৭  
২০/০৭/১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
অগ্নি শাখা-১  
www.ssd.gov.bd

স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৫২.২৭.০০১.১৯- (৬৬১)

তারিখ : ২৯ আশ্বিন ১৪২৬  
১৪ অক্টোবর ২০১৯

বিষয় : সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত দফতরে বৈদ্যুতিক ও গ্যাসীয় সংযোগ স্থাপনে সতর্কতা বাড়ানো, সংযোগ ব্যবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, পুরোনো, জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ লাইন মেরামত ও পরিবর্তন করা প্রসঙ্গে।

- সূত্র : (১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র নম্বর-০৪.০০.০০০০.৪১৬.৯৯.০০১.১৭-৩১৮, তারিখ : ২১/০৮/২০১৭  
(২) সুরক্ষা সেবা বিভাগের স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৫২.০৫.০০২.১৫-৬৭৬(৫০), তারিখ : ০৭/০৯/২০১৭  
(৩) সুরক্ষা সেবা বিভাগের স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৫২.২৭.০০১.১৯-২৩৩, তারিখ : ১৩/০৫/২০১৯

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অগ্নি নিরাপত্তার স্বার্থে সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ লাইন নিয়মিত পরীক্ষা করে ত্রুটি বিদ্যুতি অপসারণসহ বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপনে সতর্কতা বাড়ানো, সংযোগ ব্যবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ লাইন মেরামত ও পরিবর্তন করার বিষয়ে অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করার জন্য গত ০৭/০৯/২০১৭ তারিখে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে সিনিয়র সচিব/সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, এ বিষয়ের কোন অগ্রগতি জানা যায়নি। এ ছাড়া, বাসাবাড়ির পুরাতন গ্যাস লাইন নিয়মিত পরীক্ষাকরণ এবং গ্যাস লাইনের ত্রুটি বিদ্যুতি মেরামতসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন করার জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ-কে গত ০১/১/২০১৭ তারিখে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়টিরও কোন অগ্রগতি জানা যায়নি।

০২। উল্লেখ্য, সারা দেশে প্রায় চার লাখ কিলোমিটার বিদ্যুৎ রিড্রুপ লাইন রয়েছে। অনেক বিদ্যুৎ লাইন বহুপূর্বে স্থাপন করা হয়েছে। অনেক বিদ্যুৎ লাইনে রয়েছে জরাজীর্ণ তার। বাঁশের খুঁটি ও গাছপালা দিয়ে বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির উপর দিয়ে অনেক বিদ্যুৎ লাইনের সংযোগ দেয়া হয়েছে। ফলে, প্রতিনিয়ত ঝুঁকিতে বসবাস করছে অনেক এলাকার জনগণ। এ সব বিদ্যুৎ লাইনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা না থাকায় প্রায় প্রতিমাসেই অগ্নিকান্ড সংঘটিত হচ্ছে এবং জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। বিদ্যুতের ত্রুটিপূর্ণ সরবরাহ ব্যবস্থা ঝুঁকিমুক্ত করা না গেলে ছোট-বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগে বড় ধরনের প্রাণ হানির আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞেরা। বিদ্যুৎ লাইনের ত্রুটি বিদ্যুতি অপসারণ করে সতর্কতা বাড়ানো হলে এ ধরনের দুর্ঘটনা অনেকাংশেই প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরিসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

০৩। উপরে বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত দফতরে বৈদ্যুতিক ও গ্যাসীয় সংযোগ স্থাপনে সতর্কতা বাড়ানো, সংযোগ ব্যবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, পুরোনো, জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ লাইন মেরামত ও পরিবর্তন করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এবং গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে অত্র বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে পুনরায় অনুরোধ জানানো হলো।

১৭/১০/১৯  
২৭/১০/১৯

২৯/১০/১৯  
(মল্লিকা রাণী মন্ডল)  
সহকারী সচিব  
ফোন: ৯৫৭৬৩৪৩  
E-mail: fire1@ssd.gov.bd

১৭/১০/১৯  
১৭/১০/১৯  
১৭/১০/১৯  
১৭/১০/১৯  
১৭/১০/১৯

অনুলিপি :  
০১। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর দপ্তর

<ul style="list-style-type: none"> <li>সূচী-সচিব (প্রশাসন)</li> <li>সূচী-সচিব (বাজেট/অডিট)</li> <li>উপসচিব (প্রশাসন)</li> <li>উপ-সচিব (বাজেট/অডিট)</li> <li>সিস্টেম এনালিস্ট/প্রোগ্রামার</li> <li>সংসচিব/সি:স: সচিব</li> <li>অন্যান্য</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>উপস্থাপন করুন</li> <li>প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন</li> <li>মতবসহ উপস্থাপন করুন</li> <li>জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিন</li> <li>নিষিদ্ধ করুন</li> </ul>
--	---

নম্বর: ২৪২৩  
তারিখ: ১৭/১০/১৯